

# OUTIL DE CERCLAGE SANS CHAPE BST



## POUR FEUILLARD METALLIQUE 13 – 16 – 19 mm



### APPAREIL DE CERCLAGE A BATTERIE POUR FEUILLARD METAL SANS CHAPE 13 mm-16 mm-19 mm

Mobilité : Liberté de mouvement, pas de tuyau d'air

Flexibilité : Utilisable n'importe où sur vos sites de production

Fonctionnel et simple d'utilisation

Fabrication Suisse.



#### Protection d'interface utilisateur

Pour une protection supplémentaire dans les environnements les plus rudes

#### Crochet de suspension

Pour une utilisation en station fixe

# Caractéristiques Techniques

APPAREIL DE CERCLAGE ACIER BST SANS CHAPE	
Mode de fonctionnement	Automatique, semi- auto, manuel
Force de tension	1000 à 5500 Newtons
Vitesse de tension	135 mm /s
Poids avec batterie 4Ah	5.4 Kg
Dimension avec crochet (L X lg X H)	411 mm x 147 mm x 131 mm
Température d'utilisation	- 10° C à + 40 ° C
Taux humidité	jusqu'à 90 %
Type de fermeture	Sertissage sans chape
BATTERIE ET CHARGEUR	
Chargeur	GAL 1880 CV
Voltage chargement batterie	100 V-110 V-230 V
Temps de chargement	4Ah : 30 mn pour 80 % 50 mn 100 %
Batterie type standard	4Ah BoschLi-Ion ProCore 18V
Nombre de cycle	500 cycles
FEUILLARD ACIER	
Largeur de feuillard	13 mm-16 mm-19 mm
Epaisseur de feuillard	0.38 – 0.63
Résistance à la tension du feuillard, jusqu'à environ N/mm <sup>2</sup>	1100 N/mm <sup>2</sup>

